

# PRESSEMITTEILUNG

# SHIMANO

15. Januar 2016

WICHTIGE BEKANNTMACHUNG ZUR PRODUKTSICHERHEIT - Rückruf von SHIMANO-Hinterrad-Rollenbremsen

**SHIMANO hat ein potenzielles Sicherheitsproblem in Bezug auf die BR-C3000-R-, die BR-C3010-R- und BR-C6000-R-Hinterrad-Rollenbremsen erkannt, mit denen Fahrräder ausgestattet wurden, die nach dem 1. Juli 2015 an Verbraucher verkauft wurden. SHIMANO hat festgestellt, dass die betroffenen Hinterrad-Rollenbremsen im Einzelfall auch bei richtiger Montage plötzlich ihre Bremskraft verlieren können.**

Bisher liegen uns keine Mitteilungen zu diesbezüglichen Zwischenfällen vor. Da jedoch alle SHIMANO-Produkte die höchsten Sicherheitsanforderungen der Branche erfüllen müssen und die Sicherheit der Benutzer an allererster Stelle steht, hat SHIMANO freiwillig beschlossen, einen Rückruf der betroffenen Rollenbremsen durchzuführen.

Es wurden viele von verschiedenen Fahrrad-Marken verkaufte neue Fahrräder mit den betroffenen Bremsen ausgestattet.

Betroffen sind nur die Rollenbremsen mit den folgenden Produktionscodes: NF, NG, NH, NI, NJ, NK und NL. Die Rollenbremsen für Vorderräder sind ebenfalls nicht betroffen.



Bild 1, BR-C3000-R, hinten



Bild 2, BR-C3010-R, hinten



Bild 3, BR-C6000-R, hinten



Bild 4, Beispiel für Typenkennzeichnung

Dieser Rückruf gilt nicht für vor dem 1. Juli 2015 verkaufte Fahrräder. Auch betroffene Hinterrad-Rollenbremsen, die mit einem weißen Punkt markiert sind (siehe Abbildung), wurden bereits von SHIMANO überprüft und (erforderlichenfalls) repariert und fallen somit ebenfalls nicht unter diesen Rückruf.

Wenn Sie an weiteren Informationen über diese Produkte interessiert sind, besuchen Sie bitte die Shimano-Webseite [cycle.shimano-eu.com](http://cycle.shimano-eu.com)



Bild 5, Markierung mit einem weißen Punkt




Bild 6, Abbildung von Produktmodell (BR-C3000-R) und Produktionscode (NJ)

Verbraucher, die im Besitz eines Fahrrads mit einer betroffenen Rollenbremse sind, sollten unbedingt **sofort aufhören, das Fahrrad zu benutzen** und mit ihrem Fachhändler Kontakt aufnehmen, um den kostenlosen Austausch der Bremse zu regeln. Verbraucher, die sich nicht sicher sind, ob ihr Fahrrad mit einer betroffenen Hinterrad-Rollenbremse montiert ist, sollten ebenfalls unbedingt sofort die Benutzung ihres Fahrrads einstellen und ihren Fachhändler aufsuchen, um die Bremsen kontrollieren zu lassen.

Wir möchten uns für alle Umstände entschuldigen.

**Shimano Europe B.V.**

**Industrieweg 24**

**NL-8071 CT Nunspeet**

**Niederlande**

Wenn Sie an weiteren Informationen über diese Produkte interessiert sind, besuchen Sie bitte die Shimano-Webseite [cycle.shimano-eu.com](http://cycle.shimano-eu.com)